



Cargador rápido GAL 1880 CV AS

2 baterías deiones delitio con cargador rápido GAL 1880 CV.

Más información

- Para todas las baterías con AMPShare o interfaz de batería Bosch Professional de 18 V.
- Tiempos de carga (80 % de la capacidad máxima): GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4,0

Ah: 25 min., GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12,0 Ah: 113 min.

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Peso

0,7 kg

Adaptable para las siguientes máquinas

Taladro atornillador con acumulador

- | | | |
|--|---|--|
| F Taladradora atornilladora a batería ABS 18 Q AS | AS | 5 Ah |
| F Taladradora atornilladora a batería ASCM 18 QSW AS | F Taladro atornillador a batería ABS 18 Q AS Set 5 Ah | F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah |
| F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QM AS | F Taladro atornillador a batería ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah | F Taladradora atornilladora a batería ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set |
| F Taladradora percutora a batería ASB 18 Q AS | F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah | F Taladradora atornilladora a batería ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set |
| F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QMP | F Taladro atornillador a batería ASB 18 Q AS Set | |

- F Taladradora atornilladora a batería ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set
- F Taladradora atornilladora a batería ASCM 18-4 QM AS QuickIN Top Set
- F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set
- F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QM AS sin portabrocas (en caja)
- F Taladro atornillador a batería ASCM 18 QSW AS sin portabrocas (en caja)
- F Taladro percutor a batería ASCM 18-4 QMP AS (en caja)
- F Taladro atornillador de impacto a batería ASB 18 Q AS (en caja)
- F Taladro atornillador a batería ASCM 18-4 QM AS (en caja)
- F Taladro atornillador a batería ASCM 18 QSW AS (en caja)
- F Taladro atornillador a batería ABS 18 Q AS (en caja)

MULTIMASTER

- F MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
- F MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top AS
- F MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top 4 Ah AS
- F MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS
- F MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top AS
- F MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS
- F Multimaster a batería AMM 500 AS 2 Ah en bolsa de nylon
- F Multimaster a batería AMM 500 PLUS 4 Ah en bolsa de nylon
- F MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS 4 Ah en bolsa de nylon
- F MultiMaster AMM 500 PLUS AS a batería (en caja)
- F MultiMaster a batería AMM 700 MAX AS (en caja)

Llave de impacto a batería

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 AS Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 AS Set listo para usar Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 | <ul style="list-style-type: none"> AS Impact tapping top Set Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 AS Impact tapping Set Atornillador de impacto a batería ASCD 18-200 W4 AS Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 | <ul style="list-style-type: none"> AS Set 5 Ah Atornillador de impacto a batería ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah Atornillador de impacto a batería ASCD 18-200 W4 AS (en caja) Atornillador de impacto a batería ASCD 18-300 W2 AS (en caja) |
|--|--|---|

Roedora

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ABLK 18 1.3 CSE AS ABLK 18 1.6 E AS | <ul style="list-style-type: none"> ABLK 18 1.6 E AS Set | <ul style="list-style-type: none"> ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah |
|--|--|--|

Sierra de calar sin cable

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Sierra de calar a batería F-IRON Jig 26 AS | <ul style="list-style-type: none"> Sierra de calar a batería F-IRON Jig 26 AS Set 2 x 4 Ah | <ul style="list-style-type: none"> Sierra de calar F-IRON Jig 26 AS a batería (en caja) |
|--|---|--|

MULTIMASTER AUTOMOTIVE

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> MULTIMASTER a batería AMM 700 1.7 Q AS | <ul style="list-style-type: none"> MULTIMASTER a batería AMM 700 1.7 Q Autoglas | <ul style="list-style-type: none"> AS |
|--|--|--|

Cizallas para chapa

- | | | |
|--------------------|---------------------------|------|
| ✚ ABLS 18 1.6 E AS | ✚ ABLS 18 1.6 E AS Set 2x | 5 Ah |
|--------------------|---------------------------|------|

Taladro percutor a batería

- | | | |
|---|---|------|
| ✚ Martillo perforador a
batería ABH 18-26 AS | ✚ Martillo perforador a
batería ABH 18-26 AS Set | 5 Ah |
|---|---|------|

Sierra de sable sin cable

- | | | |
|---|---|------|
| ✚ Sierra sable a batería
ASAS 18-21 K AS | ✚ Sierra sable a batería
ASAS 18-21 K AS Set 2 x | 4 Ah |
|---|---|------|

Amoladora angular (Premium)

- | | |
|---|---|
| ✚ Amoladora angular a
batería CCG 18-115-12
PD-SEC AS | ✚ Amoladora angular a
batería CCG 18-125-12
PD-SEC AS |
|---|---|

Aspiradora en húmedo / seco

- ✚ ASBS 18-10 AS

Saneamiento de juntas MultiMaster



FEIN

F MULTIMASTER AMM 700
1.7 Q Set de renovación

de juntas